

M AX21E 1 BSP*

Codice articolo: **808500219** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**





Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1"
Dichtung EPDM	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Anwendung Druckguss, Halbleiter, Leder, Lebensmittel & Getränke, Verteidigung, Laser, Elektrofahrzeuge, Digitale Sender, Spritzguss, Rechenzentrum, Sonstige, Medizintechnik, Marine, Chemie & Pharma, Windkraft, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Maximaler Durchfluss (gpm)	100.17
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4350
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4350
Verbindungsfestigkeit (lbf)	64.125
Trennkraft (lbf)	24.75
Leckage (ml)	0.03

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1"
Gesamtlänge M+F (in)	7,35
Länge (in)	4,02
Maximaler Durchmesser (in)	2,35
Gewicht (lb)	2,03

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
808500220	Femmina	F AX21E 1 BSP

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700333	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 100

Caps

Produkt-code	Produktname
815100015	PLASTIC CAP M FF100 RED
816005013	ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL
815101015	PLASTIC CAP M FF100 YELLOW**
815102015	PLASTIC CAP M FF100 BLUE**
815103015	PLASTIC CAP M FF100 BLACK**
815104015	PLASTIC CAP M FF100 GREEN**
815105015	PLASTIC CAP M FF100 WHITE**
815107013	PLASTIC CAP M FF100 ORANGE**
815110013	PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service