
F IR14V 3/8 SAE*

Codice articolo: **800104000** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione FKM (VITON)	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità Innesti simili (serie IR-V)	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	200
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	20
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	20
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	80
Forza di connessione (N)	210
Forza di disconnessione (N)	65
Versamento (ml)	5,5

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	9/16-18UNF
Lunghezza complessiva M+F (mm)	57
Lunghezza (mm)	53,9
Diametro massimo (mm)	27
Peso (kg)	0,12

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800104001	Maschio	M IR14V 3/8 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700348	SPARE KIT OR NBR F IR14

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 RED
815001012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 YELLOW**
815002012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLUE**
815003012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLACK**
815004012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 GREEN**
815005012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 WHITE**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service