


F/NIPPLE VOF112 BSP

Codice articolo: **811200006 / Nipple**







Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità Innesti simili (Oil&Gas)	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Costruzioni, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	40
Portata massima (gpm)	200,87
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5002,5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5002,5
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	19995,5
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	12006
Versamento (ml)	82,6
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	29,48
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	2,65

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,67
Lunghezza (in)	5,95
Diametro massimo (in)	3,25
Peso (lb)	6,56

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811200006	Nipple	F/NIPPLE VOF112 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700963	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF112
815701122	SPARE KIT OR NBR+BK F VOF112

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815405016	ALUMINUM CAP N VOF112 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service